




Montáž krabičky Ventilátor GSK mini

Tento návod popisuje mechanickou montáž výrobku. Elektrické zapojení, pájení a propojení jednotlivých elektrických součástí není součástí tohoto návodu a musí být provedeno osobou s odpovídající odbornou kvalifikací v oblasti elektro. Výrobce nenese odpovědnost za škody vzniklé neodborným elektrickým zapojením.



1. **Varianta s pojistkou:** Máte-li variantu krabičky Ventilátor GSK mini s možností umístění pojistkového pouzdra s otvorem (A2) ve spodním dílu (1), vložte panelové pojistkové pouzdro pro pojistku 5x20 a dotáhněte maticí.
2. Do spodního dílu (1) vložte vhodný ventilátor 7530 na oba trny (B1) tak, aby výdech ventilátoru směřoval směrem k redukci (5).
3. Do spodního panelu (3) vložte DC konektor 5,5x2,5mm a dotáhněte maticí.
4. Jednotlivé komponenty vhodně propojte (pájení) a bezpečně zaizolujte.
5. Vložte bočnice (4) do spodního dílu (1) do vodících drážek. Zatlačte tak, aby bočnice zapadly. Pozor ať si díly mechanicky nepoškodíte.
6. Stejným způsobem vložte spodní panel (3) a redukci (5) do spodního dílu (1). U vkládání redukce (5) bude nutné přizvednout ventilátor 7530 tak, aby redukce zapadla do ventilátoru.
7. Vrchní díl (2) nasadte na bočnice (4), redukci (5) a spodní panel (3) opatrně přes vodící drážky, tak aby vrchní díl (2) a spodní díl (1) dosedly na sebe.
8. Do dvou otvorů na vrchním dílu (2) vložte šrouby M3x12 (volitelně M3x16) s inbusovou hlavou a podložkou.
9. Do dvou šestihranných otvorů ve spodním dílu (1) vložte matice a zašroubujte šrouby z předchozího bodu do matice. Lehce dotáhněte.
10. Volitelně můžete využít prodloužení s bajonetovým spojem, kdy redukce bajonetu (7) se našroubuje na G3/8 závit Venturiho trubice na generátoru studeného kouře GSK a vsuvka bajonetu (6) se zašroubuje na G3/8 závit redukce (5). Dotáhněte lehce tak, aby díly byly sesazené a seděly svisle při zapojení krabičky do generátoru přes prodloužení. Doporučuji zašroubovat ručně, lze si pomoci maticovým klíčem 24, ale opatrně.

Přeji hodně úspěchů při uzení. Jo a hlavně, ať se daří!

Video návod na montáž výrobku ke generátoru studeného kouře GSK naleznete na:

<https://bradman.cz/montazkrabickaventgskmini>

Případně po načtení QR kódu mobilním telefonem:

